


MILL系 CAM


CADデータを元に、フライス・マシニングで行う 輪郭・領域(ポケット)・穴あけの加工データ作成します。

2.5軸パターン加工(26種類)



凸凹の指定 三角錐、多角錐、上下四角輪郭、円錐、円柱、半球、楕円体が凸凹を指定できます。







輪郭、領域、穴あけ、上面、真円ヘリカル ・ (抽出された輪郭形状に対して、NCプログラムを作成します。) 真円、楕円加工

加工条件入力ダイアログ


座標系出力: G00,G92,G54,G55,G56,G57,G58,G59

出力単位: 0.001、 0.01 、 1/100 、 1/1000

平面出力: G17、G18、G19、XY

ABS/INC出力:G90、G91

円弧出力: R/ IJK




工具軌跡(径塗潰)

工具軌跡(線表示)

(上記輪郭は閉じた輪郭ですが 、別に開いた輪郭の加工も行え ます。又、工具軌跡を塗潰モー ドにすることで工具干渉や削り 残しを確認することができます。

ポケット領域切削

平行・倣い・スケール・渦巻きの加工方法が指定出来ます。 ヘリカルアプローチが出来ます。



(輪郭形状内側をポケット状にNCプログラムを作成します。)

** (切削方法は4種類に成ります。)



(ポケット状の中に残したい輪郭(島)のNCプログラ ムも作成します。)



倣い切削



🥌 輪郭切削 閉じた輪郭切削。開いた輪郭切削。


G41、G42出力及び補正計算無し、CAM側で補正計算



)穴あけ

装置選択

各NCごとの装置名とその装置で利用する工具を登録していきます。



穴位置選択方法 マウス指定 \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc 0₀00



工具軌跡(線と径)










●面加工

(抽出された四角輪郭形状に対して、その上面を工具径を加味したNCプログラムを作成します。)






切削方法の選択 ができます。



ヘリカル加工


(抽出された心円輪郭形状に対して、螺旋状に切り込むNCプログムを 作成します。)




この加工の場合 一回の指定Zの 切り込み量を360度(一周)にて加 工する計算をします。

モードの設定


円弧切削モード 円弧分割指定値に準じます。



直線切削モード 分割角度指定値に準じます。



この加工の場合 Zは指定された値に一定です。



真円加工

心円切削方向

G02 G03 方向の指定ができます。

円弧切削ピッチ 分割角度指定値に準じます。



(楕円輪郭形状沿って楕円状のNCプログムを作成します。)



坐径X值

直線(G01)の場合 第二ピッチ角指定 からピッチを変更できます。

楕円径 X値・Y値の半径で 入力します。

- 対応OS Windows 7,8,10
- このカタログに記載された仕様デザインは予告無しに変更する場合が有ります。
- Windws 7,8,10 は Microsoft 社の登録商標です。
- 画面はハメコミ合成です。商品の色と異なる場合が有ります。

7565-0823

大阪府吹田市山田南45番B-915 有限会社 ダイヤ ソフト

TEL 06-6877-0984 FAX 06-6877-0932

http://www.daiyasoft.co.jp

取扱店